



4 Wiring Diagram

4.1A PEPS

4.1A Wiring Diagram 1 of PEPS




4.1A Wiring Diagram 2 of PEPS



LFXT0-WD-04002


4.1A Wiring Diagram 3 of PEPS




PEPS ECU

شرکت دیجیتالی خودروسامانه (مستویت محدود)

4.1A Wiring Diagram 4 of PEPS



4.1A Wiring Diagram 5 of PEPS



شرکت دیجیتال خودرو سامانه تامین قطعات خودرو ایران
 اولین سامانه تامین قطعات خودرو دیجیتال